

RAYMARINE SPORTTIPILOTIN HUOLTOKUTSU TURVALLISUUS SYISTÄ, 20.7.2009.



Koska turvallisuus on Raymarinille tärkeintä olemme päättäneet kutsua kaikki SPX5 SporttiPilotin työyksiköt huoltoon. Olemme huomanneet mahdollisen komponenttinvirheen SPX5 sporttiPilotin työyksikössä (Helmikuu – Heinäkuu 2009 välisenä aikana).

Vika on työyksikön mekaanisessa kytkin komponentissa mikä voi johtaa siihen että ohjaus jumittuu, tämä on turvallisuusriski sekä alukselle että miehistölle.

Tuotteiden käyttö on lopetettava heti ja työyksikkö purettava aluksesta. Yksiköt palautetaan Navsystems Oy:lle missä huoltotoimenpide suoritetaan mahdollisimman pian. Komponenttivalmistajalta odotetaan osia elokuun loppupuolella.

Olemme pahoillaan aiheutuneesta vaivasta. Lisätietoja aiheesta antaa Navsystems Oy Huoltopäällikkö Juha Liljeroos puh.019 3320 310 tai juha.liljeroos@navsystems.fi

Ystävällisin terveisin
Navsystems Oy
Seisaketie 3
08680 Lohja
019 33201

Raymarine
